

# 交通動態調査

## <一般レーンおよびタクシーレーン使用状況調査>

### (撮影報告書)

東戸塚駅東口駅前広場

2025/7/10

交通調査（撮影場所と方法）

調査場所

東戸塚駅東口駅前広場一般車レーンおよびタクシーレーン



カメラ設置場所

①タクシーレーン出口



②一般車レーン出口



③駅前広場入り口



調査場所  
ハ  
標  
本  
取  
得  
拠  
点  
V

## 交通調査（撮影場所と方法）

### カメラ設置方法

カメラは三脚によって固定し、交通の邪魔とならないよう植え込みの中に設置しました。

### カメラ映像用途

- ・カメラ①
  - 流出車両ナンバー照合（一般車レーンおよびタクシーレーン）
  - 駅前広場使用状況目視確認補助（タクシーレーン）
- ・カメラ②
  - 流出車両ナンバー照合補助（一般車レーン）
  - 駅前広場使用状況目視確認（一般車レーンおよびタクシーレーン）
- ・カメラ③
  - 流入車両ナンバー照合（一般車レーンおよびタクシーレーン）

### 安全対策(人員配置と掲示等)

- ・カメラ設置場所3箇所の撮影場所を巡回する人員を配備
- ・道路許可申請証のコピーを携帯（許可済か問われたときに提示するため）
- ・＜撮影中＞＜撮影目的＞が分かるよう掲示のため
  - カメラ② 周辺に車両の配置および車両前後へのカラーコーンの配置
  - 車両やカラーコーンなどへ「道路動態調査中」のシート貼付け
  - 撮影監視員は「道路動態調査中」のベストの着用
  - 腕章の着用


調査方法

人記録媒体設置等  
V



交通調査（作業工程）

撮影日：2025年7月9日（水）



## 交通調査（今後の作業）

### 交通動態解析（今後の作業）

録画（映像）データについて既存システム、独自システムおよび人員による数取器やツールを使用して映像解析により対象地点の使用状況の解析

結果につきましてはスケジュールに伴い報告と提出致します。